



## COLEGIO DE PILOTOS AVIADORES DE MEXICO, A.C.

FUNDADO EN 1947

Av. Palomas 110 Col. Reforma Social 11650 Ciudad de México

Teléfonos: 5520-1627, 5520-4652. FAX 5520-8904

[pilotos@colegiodepilotos.org](mailto:pilotos@colegiodepilotos.org)

<http://www.colegiodepilotos.org>

Ciudad de México, 05 de julio del 2018

# CIRCULAR 13/18

ASUNTO: Rodajes "H" y "G" en MMTJ/TIJ

Estimados Colegas.

Se les informa lo siguiente:

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana se cuenta con dos nuevas calles de rodaje:


- Calle de Rodaje "H" se dio a conocer con el NOTAM A8377/17 en Diciembre 2017 con el Suplemento al PIA S 57/18.
- Calle de Rodaje "G" se dio a conocer con Suplemento al PIA S 96/16 en 2016, mismo que quedo cancelado el Suplemento al PIA S 51/18:

Suplemento 57/18 y 51/18 al PIA México:

<i>Número/ Año</i>	<i>Asunto</i>	<i>Sección(es) de la AIP afectada(s)</i>	<i>Periodo de Validez</i>	<i>Registro de Anulación</i>
S 57/18	REPLAZA NOTAM A8377/17 EN OPERACION RODAJE H ANCHO 23M PCN: 70/R/A/W/T	AD	PERM	
S 51/18	REPLAZA S96/16 EN OPR NUEVO RODAJE G ENTRE PISTA 09/27 Y RODAJE A ANCHO 23 M PCN: 70/R/A/W/T	AD	PERM	

El Aeropuerto, tiene programado actualizar la carta de plano de aeródromo hasta Agosto del presente año, motivo por el cual aún no aparece indicado en las cartas de Jeppesen (aplicación JeppFD-Pro) y PIA.

Compartimos el plano de ubicación estos rodajes (información proporcionada por el Aeropuerto MMTJ/TIJ):



Atentamente

“Por el Progreso de la Aviación Mexicana”

CONSEJO DIRECTIVO Y COMISIONES